

"Zamczysko" - własność Technikum Rolniczego w Sosnicy (od ok. 1969 r.)

W Zakładzie nr 1 - V

Sytuacja - Rys. I.

Ruiny "Zamczyska" położone są na wyraznie zarysowanym wzgórzu, przyjeżdżającym do krawędzi górnej terasy Sann, lecz oddzielonym od niej zagłębieniem w rodzaju fosy. Uprawa rolnicza dla fosy z krawędzią pierwotne dno niżej na poziomie stawowe. Wska droga dojazdowa od górci przez wieś na teren Zamczyska widać się wznosi nasypami, posiada ostre zbocza, jak grobla. Krawędzie terasy i wzgórza Zamczyska są dość rozniżone, zwracają uwagę na liczne sztuki stropodzewia wizerów, lip i innych drzew. U podnóża terasy, na północ od Zamczyska teren płaski, stawy, łąka bardzo stary Sad-1, na zatylni którego starodrzew lipowy i topolowy. Od zachodu, na terenie, rozłożona wieś Sosnica oraz tereny gospodarstwa Techniku Rolniczego (ongis dworskie) m. in. Sad-2, Park podworski, podworskie obiekty gospodarze (Rys. I-4, 5). Na tym odcinku terasa skłania się spokojnie ku południowi.

"Zamczysko", rzut i przekroj - Rys. II.

Z rozległej zabudowy Zamczyska pozostały piwnice wbudowane w podłogę krawędzi wzgórza (Rys. II, 1-5), oraz na poziomie górnym wzgórza fragment zabudowy, tzw. "siusarnia" (po tak używana była przez FGR), piwnice pierwotnie zaczęły rolę portierni, czy wartowni przy bramie wjazdowej (Rys. II, 6, e). Północnych narożie siusarni podparte przyporą o podstawie prostokątnej, zaś północ-wsch narożie piwnic przyporą o podstawie bocznej. Wszystkie mury ceglane na zaprawie wapiennej, tylnokamienne. Wnętra zabudowane częściowo: ściany działkowe piwnic wydają się oryginalne, sklepienia walcowe w pomieszczeniach 1 i 3 przyp. zabudowane. W pomieszczeniach 2 i 5 przebudowane z zastosowaniem sklepienia odcinkowego, podpartego żelaznymi filarami. Poziomy pomieszczeń zróżnicowane w formie. Pierwotny poziom nalega przyp. w pomieszczeniu 3. Pomieszczenie 3, w nim portal o charakterze łuku konstrukcyjnego z dwóch klinowców piaskowców - wide Rys. II, 3, b oraz Rys. III. W. Przez wybite zamurowanie widac sklepienie ceglane przejęcia wypiętione z m. in. - Rys. II, 3, c - przy sklepieniu szeregowa w wybitych cegłach ścian. Przez nie widoczny układ krzyżowych sklepien i w grębi fragment łuku przejęcia (?) wykutego w piaskowcu - wszystkie wypiętione ziemią. Północnych tych fragmentów sugeruje, że zarówno tylna ściana pomieszczenia i jego sklepienie, są wtórne. W pomieszczeniu 2 była na środku głęboka studnia murwana, o średnicy ok. 1,5 m. (Rys. II, 2, a) W pomieszczeniu 5, Rys. II, d - wyraznie zarysowany łuk sklepienia. Go przejęcia, nisko nad obecnym poziomem pomieszczenia. Wskazywane są ślady urządzeń komiowych, zwraca uwagę grubość muru zewnętrznych, do 1,5 m. Podłoga drewniana. Czy podpiwniczona?

Użytkowanie, stan techniczny. Rys. II. Pomieszczenia 1-3 jako ruiny, nie, magazyn materiałów budowlanych, składowisko buraków pastewnych. Podłoga wapienne. Pomieszczenia te nakryte są dachem z bazy, którego krawędzie są na podmurówce z pustaków, położonej na murach zabytkowych. Pomieszczenia 4 i 5 zadaszenia nie posiadają. Pomieszczenie 5 otwarte, użytkowane jako silos kiszonek paszowych. Obecnie zastosowania izolacji pionowej ścian, cegły przetrzarte są kwasami. Na sklepieniu pomieszczenia wybudowała roślinność, wilgoc opadła przeciekła do wnętrza. Pomieszczenie 6, była siusarnia FGR zasilona złóżnym, resztkami urzędów, warsztatów, paleniska kowalckiego. Drzwi i okna wmurowane z masowym. W suflicie dziura, zacieki z nieszczelnego dachu. W scianie są